



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller : 3349810
N° comp :

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N°: 341075711

EAN code : /

Table with columns for Aard onderzoek (AREI), Genre de contrôle (RGIE), and various electrical parameters (86, 87/86, 87/88, 88, 95, 97, 270, 271, 276, 276bis, TT, TN, IT) with checkboxes.

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

Au du Derby 31, 1050 Dal.

Eigenaar
Propriétaire :

Adres : idem
Adresse :

Installateur : idem
Datum van het onderzoek :
Date du contrôle :

BTW / TVA :
Ik. / C.I. :
Inspecteur : Paternoster

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart. Resch directe

Spanning : 3 x 230V Meter / bord verbinding : 10 mm² Max. beveiliging : 40 A
Tension Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : 1004t Isolatie : 73,4 Mohm Aantal verdeelborden : 3
Electrode de terre : Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Table with columns for Differentieelschakelaars (In (A), Δ In (mA), type), Aantal eindstroombanen (13), and TestΔIn (OK, NOK) for 1.ΔIn and AREI / RGIE (270, 271bis, 278).

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentiëles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso) VISUM :
Opmerkingen / Remarques : Datum/date :
Neant

ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL
Michael PATERNOSTER
Inspecteur
G.s.m. : 0496/71 11 28

Table with columns: Besluit / Conclusion, Niet conform, Conform, N° vorig rapport. Rows include 276bis AK, 274 AK, 276bis HK, 274 HK, 271 AK, 271 HK, 276 AK, 276 HK.

De installatie is conform met het AREI en mag in dienst gesteld worden in dienst blijven. L'installation est conforme au RGIE et peut être mise en service. De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T. Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

conforme avec l'installation. -Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.


o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 15.10.2026
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'Énergie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et/ou d'incendies, à la présence d'électricité; d) l'obligation de constater lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions ou l'indication, à la présence d'électricité, des infractions subsistant; l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp. EIs/EI1. 1.04

T.D. CAVE



A=> Différentiel 40 Amp. – 300 milli Amp. TD 02

B => Alimentation cave

C => Différentiel 40 Amp. – 300 milli Amp. TD 01

T.D. 01

20 A	40 A	16 A	16 A	16 A	
E	F	G	H	I	
40 A			16 A	16 A	16 A
A			B	C	D

- A=>** Général 40 Amp.
- B =>** Eclairage cuisine
- C =>** Micro-ondes
- D =>** Prise de travail
- E =>** Four
- F =>** Différentiel 40 Amp. - 30 milli Amp.
- G =>** Lave-vaisselle
- H=>** Machine à laver et frigo
- I =>** Extérieur

Eclairage cuisine

Micro-ondes









Prise de travail

Four

LAVE-VAISSELLE

MACHINE A LAVER

EXT.



ELKEMO-TEST VZILU - RSBL
Michael PRTERNOSTER
inspekteur
G.s.m. : 0490/71 11 28
25/10/11

40 A
300 mill A
XVB 14x 10²


TD 01

10²

T.D. 02

20 A	20 A	20 A	20 A	
E	F	G	H	
40 A		40 A	20 A	20 A
A		B	C	D

- A=>** Général 40 Amp.
- B =>** Différentiel 40 Amp. – 30 milli Amp.
- C =>** Salle de bain
- D =>** Salle de bain
- E =>** Salon
- F =>** Chambre
- G =>** Salon + chambre + WC et hall
- H=>** Hall salle de bain




ELECTRO-TEST VZLU. ASBL
 Inspecteur
 Michaël PITERNOSTER
 Gsm. : 0490671 11 88

T.D. CAVE

T.D. CAVE				
40 A		16 A		40 A
A		B		C

A=> Différentiel 40 Amp. – 300 milli Amp. TD 02

B => Alimentation cave

C => Différentiel 40 Amp. – 300 milli Amp. TD 01

T.D. 01

20 A	40 A	16 A	16 A	16 A	
E	F	G	H	I	
40 A			16 A	16 A	16 A
A			B	C	D

A=> Général 40 Amp.

B => Eclairage cuisine

C => Micro-ondes

D => Prise de travail

E => Four

F => Différentiel 40 Amp. - 30 milli Amp.

G => Lave-vaisselle

H=> Machine à laver et frigo

I=> Extérieur

T.D. 02

20 A	20 A	20 A	20 A	
E	F	G	H	
40 A		40 A	20 A	20 A
A		B	C	D

- A=>** Général 40 Amp.
- B =>** Différentiel 40 Amp. – 30 milli Amp.
- C =>** Salle de bain
- D =>** Salle de bain
- E =>** Salon
- F =>** Chambre
- G =>** Salon + chambre + WC et hall
- H=>** Hall salle de bain

T.D. 02

20 A	20 A	20 A	20 A	
E	F	G	H	
40 A			40 A	20 A 20 A
A			B	C D

A=> Général 40 Amp.

B => Différentiel 40 Amp. – 30 milli Amp.

C => Salle de bain


D => Salle de bain

E => Salon

F => Chambre

G => Salon + chambre + WC et hall

H=> Hall salle de bain



SALON

CHAMBRE

SALON,
CHAMBRE, WC,
HALL

HALL SALLE
DE BAIN

SALLE DE BAIN

SALLE DE BAIN

ELECTRO-TEST VZIII - RSBI
 Michal PATERNOSTER
 Inspecteur
 G.s.m. : 0490/71 11 28

40 A
 30 Milli A

A

40 A

300 milli

TD 02

6²

XVB | 4 x 6²

E

F

G

40 A

H

20 A

20 A

20 A

20 A

C

D

B

3 x 2,5

3 x 2,5

3 x 2,5

3 x 2,5

20 A

20 A

