



RÉGION DE
BRUXELLES-
CAPITALE

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

émis le : 13/07/2024

IDENTIFICATION DE L'HABITATION

Adresse Rue de la Pêcherie, 32
1180 Uccle

Maison unifamiliale

Surface brute 367 m²



Ce certificat de performance énergétique (PEB) informe sur la qualité énergétique de ce logement et propose un scénario de rénovation à mettre en oeuvre pour améliorer sa performance énergétique. La consommation par m² reprise ci-dessous permet de comparer de manière objective la performance énergétique des logements bruxellois, indépendamment du comportement des occupants et de la superficie du logement.

Indicateurs de performance énergétique de l'habitation

Classe énergétique

Très économique

A ≤ 45

Niveau à atteindre pour un logement neuf en 2024

B 46 - 95

C 96 - 150

D 151 - 210

Niveau moyen des logements existants


E 211 - 275

F 276 - 345

G > 345 kWh/(m².an)

Très énergivore

Energie renouvelable



Une part de l'énergie consommée par l'habitation provient de sources renouvelables.

Emissions de CO₂

BEAUCOUP

La quantité annuelle de CO₂ émise par ce logement pour un usage standardisé est de

159 kg CO₂/(m².an)

PEU

Consommation annuelle d'énergie primaire

Consommations d'énergie primaire par poste

Chauffage 560 kWh/(m².an) [87%]

Refroidissement 0 kWh/(m².an) [0%]

Eau chaude sanitaire 58 kWh/(m².an) [9%]

Auxiliaires (ventilation, régulation, ...) 23 kWh/(m².an) [4%]

Consommation et productions

Consommation d'énergie primaire (après déduction de l'électricité produite)
617 kWh/(m².an)
226.316 kWh/an

Production d'électricité par panneaux photovoltaïques
24 kWh/(m².an) - 8.681 kWh/an
Production d'électricité par cogénération
0 kWh/(m².an) - 0 kWh/an

641 kWh/(m².an)

Vos consommations réelles sont différentes des consommations calculées ci-dessus?


Les raisons sont expliquées dans le paragraphe : "Quelle différence avec la consommation réelle du logement?"

Recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement

Ce certificat PEB propose les travaux à réaliser qui permettent la plus grande amélioration de la performance énergétique de ce logement. Ces recommandations sont générées sur base des données encodées par le certificateur. Elles sont reprises de manière synthétique dans le scénario de rénovation et ensuite de manière détaillée dans la liste détaillée.

Scénario de rénovation recommandé

Le scénario de rénovation proposé ci-dessous reprend l'ensemble des recommandations de travaux et présente les économies d'énergie réalisées. Les recommandations sont classées par ordre d'économie en énergie primaire. La 1ère recommandation est donc celle qui permet d'améliorer le plus la performance du logement. Le résultat présenté à la fin du scénario est obtenu si tous ces travaux ont été réalisés. L'ordre des travaux n'est évidemment pas obligatoire. Le propriétaire est libre d'adapter ce scénario en fonction de ses besoins.



Diminution de la consommation d'énergie de 76% après rénovation

PEB 151



CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

Comment se lancer dans la rénovation de manière optimale ?

En vous faisant accompagner gratuitement par Homegrade

Les conseillers de Homegrade vous accompagnent à chaque étape de votre processus de rénovation et peuvent vous aider à mettre en place les recommandations de ce certificat PEB.

Ils vous aident à diminuer votre consommation d'énergie au quotidien et vous communiquent des informations utiles sur les coûts, les bonus financiers et les aspects techniques des recommandations. Homegrade est un service régional gratuit.

www.homegrade.brussels

Tél: 02 219 40 60 ou 1810



En bénéficiant des aides financières

Afin d'atteindre l'économie d'énergie présentée par une recommandation, assurez-vous de suivre les conditions techniques pour l'obtention des aides régionales. Pour plus d'infos concernant ces aides financières pour les travaux, contactez Homegrade ou consultez le site internet.

www.renolution.brussels

Tél: 0800 35 270



Liste détaillée des recommandations

La liste ci-dessous détaille l'ensemble des recommandations du scénario de rénovation proposé ci-dessus.

Chaque recommandation décrit l'élément de l'habitation à améliorer, les économies d'énergie estimées et la solution technique proposée. Chaque recommandation est également accompagnée d'une première icône qui indique le type d'élément concerné (façade, toit, fenêtre, etc.) et éventuellement d'une seconde qui signale s'il y a des règles d'urbanisme, de copropriété et/ou de mitoyenneté à prendre en compte (explications ci-dessous).

Certaines recommandations présentent une valeur U existante et améliorée. La valeur U indique la quantité de chaleur qui passe à travers la paroi. Plus la valeur U d'une paroi est basse, meilleure est l'isolation de celle-ci car cela signifie qu'il y a peu de chaleur qui passe à travers la paroi.

Cela permet de comprendre comment l'économie d'énergie d'une recommandation est calculée : celle-ci considère que la paroi concernée a été isolée selon la valeur U améliorée indiquée.

Urbanisme



Les recommandations qui modifient l'esthétique d'une façade vue de l'espace public doivent généralement obtenir une autorisation de la commune (permis d'urbanisme) avant d'être mises en œuvre. Dans certains cas de figure, vous devrez faire appel à un architecte pour l'obtenir. Vous trouverez des informations plus précises auprès du service d'urbanisme de votre commune.

Copropriété



Si cette habitation fait partie d'une copropriété, les recommandations marquées par ce signe doivent généralement être approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir être mises en œuvre. Des précisions à ce sujet peuvent vous être données par le syndic en charge de la gestion de la copropriété.

Mitoyenneté



Les recommandations marquées par ce signe doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes qui règlementent la mitoyenneté. Les modalités peuvent être négociées avec le voisin concerné dont l'accord préalable sera souvent nécessaire et toujours souhaitable.



CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

1

Isoler les façades

Les façades ci-dessous ne sont pas isolées ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Les isoler permettra de faire des économies d'énergie, et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur, notamment car les murs isolés ne seront plus froids.

L'isolation des façades par l'extérieur est la méthode la plus efficace et comporte beaucoup d'avantages. Si ce n'est pas possible (contraintes urbanistiques ou architecturales), l'isolation par l'intérieur est à envisager. Ce mode d'isolation est délicat à mettre en œuvre (ponts thermiques, traitement du mur existant,...) et plusieurs méthodes existent (panneaux d'isolation rigide avec finition plâtre collés, contre-cloison légère remplie d'isolation, ...). Un examen préalable de la paroi (humidité, fissure, parement, ...) permettra de définir la possibilité d'isoler par l'intérieur et la méthode d'isolation la plus adaptée. Demander l'avis d'un professionnel est toujours recommandé. Afin de limiter les risques de condensation, un système de ventilation complet est indispensable.

Objet des travaux	Valeur U existante W/(m ² .K)	Valeur U améliorée W/(m ² .K)	Surface m ²	Economie d'énergie kWh/(m ² .an)
Façade avant	2,70	Après travaux d'isolation > 0,24	76,73	60,2
Façade gauche	0,50	Après travaux d'isolation > 0,24	0,24	0
Façade droite	0,50	Après travaux d'isolation > 0,24	0,24	0
Façade gauche	2,70	Après travaux d'isolation > 0,24	80,05	62,7
Façade arrière	0,50	Après travaux d'isolation > 0,24	0,25	0
Façade avant	0,50	Après travaux d'isolation > 0,24	0,25	0
Façade arrière	2,70	Après travaux d'isolation > 0,24	66,89	52,2
Façade droite	2,70	Après travaux d'isolation > 0,24	86,03	66,9
			310,68	242,1



urbanisme

2

Isoler les planchers

Ce plancher n'est pas isolé ou aucune preuve d'isolation n'existe. Un plancher ou dalle de sol non isolé entraîne une perte de chaleur importante et crée une sensation de froid chez l'occupant.

La meilleure solution pour diminuer les pertes de chaleur par un sol en contact avec une cave ou l'extérieur est de l'isoler par le dessous quand c'est possible. La pose d'un isolant dans une structure portante en bois est aussi possible mais peut entraîner le démontage du revêtement de sol ou du plafond de la cave.

Objet des travaux	Valeur U existante W/(m ² .K)	Valeur U améliorée W/(m ² .K)	Surface m ²	Economie d'énergie kWh/(m ² .an)
Plancher en contact avec l'extérieur ou une cave	1,33	Après travaux d'isolation > 0,24	58,65	20
Plancher en contact avec l'extérieur ou une cave	2,80	Après travaux d'isolation > 0,24	136,84	109,3
			195,49	129,3

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

3

Compléter le système de ventilation



Cette habitation ne dispose pas d'un système de ventilation suffisant pour assurer une bonne qualité et un bon renouvellement de l'air intérieur. Une ventilation insuffisante, due à l'absence de dispositif de ventilation dans certains locaux, augmente les risques de condensation et l'apparition de moisissures qui nuisent à la santé des occupants et accélèrent la détérioration de l'habitation.

Pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur, il est nécessaire de ventiler correctement les locaux de l'habitation, d'une part en amenant de l'air neuf dans tous les locaux « secs » (séjour, chambre, bureau, salle à manger) et d'autre part en évacuant l'air vicié de tous les locaux « humides » (buanderie, cuisine, salle de bain, toilette). L'ensemble des dispositifs d'extraction doivent chacun fonctionner selon le même mode (ouverture naturelle ou ventilateur mécanique). Il en va de même pour les dispositifs de pulsion. Les locaux repris ci-dessous et dont le dispositif est absent doivent être complétés :

Objet des travaux	Type de local	Dispositif	Dispositif à placer	Economie d'énergie kWh/(m².an)
Locaux secs	Chambre	absent	pulsion	
	Bureau	absent	pulsion	
	Séjour	absent	pulsion	
	Bureau	absent	pulsion	
Locaux humides	Salle de bain	présent	-	
	Salle de bain	absent	extraction	
	Salle de bain	présent	-	
	Toilette	absent	extraction	
	Cuisine	absent	extraction	

Si installation double flux (avec récupération de chaleur)

24,8

4

Remplacer l'appareil électrique par un boiler thermodynamique



L'eau chaude sanitaire (ECS) est préparée par un appareil à résistance électrique.

Un appareil de production d'eau chaude sanitaire de type boiler thermodynamique a un meilleur rendement annuel qu'un système, comme celui installé actuellement, avec une résistance électrique intégrée dans un ballon de stockage (boiler classique). Placer un boiler thermodynamique permet de faire des économies d'énergie. Le volume de la pièce non chauffée accueillant le boiler doit être suffisamment grand. Si ce n'est pas le cas, le boiler peut être couplé à un système de ventilation à extraction mécanique centralisée ou une unité extérieure (split).

Objet des travaux	Producteur existant	Producteur amélioré	Economie d'énergie kWh/(m².an)
Installation qui dessert cuisine et salle de bain	Boiler classique	Boiler thermodynamique	20



CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

5

Isoler les conduites du système de chauffage



Des conduites de chauffage non isolées sont présentes dans des espaces non chauffés.

Isoler les conduites de chauffage est aisément réalisable et permet d'éviter qu'elles ne se refroidissent, engendrant de ce fait des pertes d'énergie conséquentes. À titre d'exemple, chaque mètre de tuyau métallique (25 mm de diamètre) d'eau chaude à 70° C qui se refroidit dans un local à 20°C, perd autant d'énergie qu'il n'en faut pour allumer 10 ampoules LED de 4 Watts. Le placement d'une isolation d'épaisseur correcte (supérieure à 10mm) et respectant la réglementation chauffage PEB est rentabilisé en moins d'un an.

N.B. : L'isolation des conduits et accessoires placés après le 01/01/2011 est obligatoire. Si une nouvelle chaudière est placée, l'isolation des conduits et accessoires placés avant le 01/01/2011 est également obligatoire.

Objet des travaux	Longueur à isoler	Accessoires à isoler	Economie d'énergie kWh/(m².an)
Système de chauffage	32 m	5	16,4

6

Remplacer le double vitrage actuel par un vitrage plus performant



La performance thermique d'une fenêtre dépend principalement de la valeur isolante du vitrage lorsque les profilés sont de fabrication récente.

Remplacer le double vitrage par un double vitrage de qualité ($U_g \leq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$) permet d'atteindre un niveau de performance thermique satisfaisant à un coût inférieur au remplacement du châssis complet.

Objet des travaux	Valeur U_g existante W/(m ² .K)	Valeur U_g améliorée W/(m ² .K)	Surface m ²	Economie d'énergie kWh/(m ² .an)
Châssis bois à double vitrage	2,90	Après travaux d'isolation 1,10	49,10	13,8

7

Améliorer l'isolation du plafond sous grenier



Ce plafond n'est pas assez isolé ou les informations techniques sur l'isolant sont insuffisantes. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien isoler le plafond sous le grenier non habité. Un plafond isolé limite l'apport de chaleur extérieur et le phénomène de surchauffe estivale. Cette amélioration est d'autant plus importante lorsque l'isolation placée est plus dense, comme par exemple celles de type cellulose ou fibre de bois.

Renforcer l'isolation peut se faire par le dessus (isolation du plancher), entre gîtes ou par le dessous (isolation par faux-plafond). Dans tous les cas, l'isolant doit être protégé de la condensation par la pose d'un pare-vapeur côté chaud qu'il faut éviter de rompre.

Objet des travaux	Valeur U existante W/(m ² .K)	Valeur U améliorée W/(m ² .K)	Surface m ²	Economie d'énergie kWh/(m ² .an)
Plafond sous grenier	0,47	Après travaux d'isolation 0,24	166,09	10,4

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

8

Isoler les toitures inclinées



Cette toiture n'est pas isolée ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien l'isoler. Une toiture isolée limite l'apport de chaleur extérieur et le phénomène de surchauffe estivale. Cette amélioration est d'autant plus importante lorsque l'isolation placée est plus dense, comme par exemple celles de type cellulose ou fibre de bois.

L'isolation peut se faire par l'intérieur ou par l'extérieur (toiture Sarking). Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. En général, dans le premier cas, il faudra augmenter l'épaisseur de la toiture vers l'intérieur et dans l'autre cas, il faudra adapter la boiserie et/ou la zinguerie des finitions (rives et corniches).

Objet des travaux	Valeur U existante W/(m ² .K)	Valeur U améliorée W/(m ² .K)	Surface m ²	Economie d'énergie kWh/(m ² .an)
Versant avant	0,51	Après travaux d'isolation > 0,24	3,61	0,3
Versant gauche	0,51	Après travaux d'isolation > 0,24	9,08	0,7
Versant arrière	0,51	Après travaux d'isolation > 0,24	60,02	4,4
Versant droit	0,51	Après travaux d'isolation > 0,24	8,28	0,6
			80,99	5,9

9

Remplacer les fenêtres (profilés et vitrage)



Les profilés de ces fenêtres sont de conception ancienne ou aucune information n'existe sur leur coefficient thermique. La performance thermique de ces fenêtres est donc trop faible quelle que soit la qualité du vitrage.

Remplacer la fenêtre par une fenêtre avec un vitrage performant ($U_g \leq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$), ainsi qu'un profilé donnant à l'ensemble un coefficient thermique U_w ne dépassant pas $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ (à faire préciser dans le devis). Attention : la qualité thermique réelle d'une fenêtre dépend aussi du soin avec lequel elle est posée (étanchéité à l'air et à l'eau).



Objet des travaux	Valeur U existante Fenêtre U_w / Vitrage U_g W/(m ² .K)	Valeur U améliorée Fenêtre U_w / Vitrage U_g W/(m ² .K)	Surface m ²	Economie d'énergie kWh/(m ² .an)
Châssis synthétique à double vitrage	3,08 / 2,90	Après travaux d'isolation > 1,50 / 1,10	8,00	3,4

10

Placer des protections solaires



Des fenêtres situées à l'est/sud/ouest ne sont pas équipées de protection solaire. Ces fenêtres, frappées par le soleil d'été, font augmenter très vite la température intérieure au point de rendre le logement inconfortable. Placés du côté extérieur de vos châssis, les protections solaires protègent plus efficacement de la chaleur que de simples rideaux.

Une protection solaire placée à l'extérieur, par exemple un screen, de préférence de même couleur que les châssis, offre une protection contre des rayons du soleil et limite la surchauffe en été, ce qui rend superflu le recours à un système de refroidissement polluant et coûteux. En hiver, ces protections mobiles laissent pénétrer les rayons du soleil qui apportent de la chaleur permettant d'économiser en chauffage.

Objet des travaux	Localisation	Orientation
Protection solaire	Façade gauche	Est
	Façade arrière	Sud
	Façade droite	Ouest

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

Informations complémentaires

Comment les indicateurs de performance énergétique sont-ils calculés ?


Les indicateurs de performance énergétique sont calculés sur base des caractéristiques énergétiques des parois de déperdition de l'habitation (toits, façades, planchers, portes et fenêtres), en particulier de leur degré d'isolation, et des installations techniques communes ou privées (type de chaudière, système de ventilation, type et puissance des installations de production d'énergie renouvelable, ...).

Ces données proviennent soit de pièces justificatives fournies par le propriétaire ou le syndic, soit de constatations faites par le certificateur lors de sa visite sur site et sont encodées dans le logiciel de calcul mis à sa disposition.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut assez conservatrices, basées sur l'année de construction ou de rénovation du logement. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est donc important de fournir au certificateur un maximum de preuves acceptables.

Les indicateurs de performance énergétique sont également calculés selon des conditions standard d'utilisation du logement (température de confort, horaire d'occupation, consommation d'eau chaude sanitaire) et des conditions climatiques moyennes. Ceci permet de comparer les habitations sans tenir compte de leurs occupants (nombre de personnes et/ou style de vie).

Classe énergétique



La classe A, pour les biens les plus économies, est subdivisée en 4 niveaux dont le A++ pour une habitation à énergie positive, c'est-à-dire celle qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les classes B à E sont divisées en 3 niveaux, suivies des classes F et G, pour les biens les plus énergivores.

La ligne en pointillés indiquant le « Niveau à atteindre pour un logement neuf en 2024 » correspond à la performance énergétique minimale qu'aurait dû atteindre votre bien s'il avait été construit en respectant les exigences PEB d'application en 2024. Depuis le 2 juillet 2008, des exigences PEB sont d'application pour les nouvelles constructions et pour les travaux de rénovation soumis à permis d'urbanisme, pour autant que ces travaux concernent l'enveloppe du bâtiment et soient de nature à influencer la performance énergétique. Plus d'informations à ce sujet sur www.environnement.brussels/travauxPEB.

La classe énergétique permet de comparer facilement et de manière objective les logements mis en location ou en vente. Afin de permettre cette comparaison, le propriétaire ou son intermédiaire doit annoncer la classe énergétique mentionnée sur le certificat PEB dans toute publicité (petites annonces, affiches, Internet ...) faite pour une mise en vente ou une mise en location.

Quelle différence avec la consommation réelle du logement ?

La consommation réelle reprise des relevés ou factures est bien évidemment influencée par l'isolation de l'habitation et l'efficacité des installations techniques mais elle diffère de la consommation totale reprise sur le certificat PEB car elle dépend notamment de la température extérieure tout au long de l'année et du mode de vie : nombre de personnes qui habitent le logement, utilisation du chauffage (la température demandée dans chaque pièce, les périodes d'absences et de vacances), éclairage et nombre d'appareils électriques domestiques présents (chaufferettes, appareils électroménagers, ordinateurs,...).

Ces caractéristiques personnelles ne sont pas prises en compte lors du calcul standardisé de la consommation indiquée sur le certificat PEB. Ceci explique la différence (en plus ou en moins) entre la consommation réelle (pour un mode d'occupation personnel) et la consommation totale indiquée sur le certificat PEB (pour un mode d'occupation standardisé).

Attention, la consommation indiquée sur le certificat PEB est libellée en kWh d'énergie primaire, plus d'infos ci-dessous.



CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

Qu'est-ce que l'énergie primaire ?

L'énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la nature avant toute transformation. Les facteurs d'énergie primaire ci-dessous prennent en compte l'énergie nécessaire à la production, la transformation et la distribution de l'énergie au consommateur. Cela permet d'additionner différentes sources d'énergie (combustibles fossiles, électricité, chaleur) pour exprimer le résultat du certificat PEB dans une seule unité : le kilowatt-heure d'énergie primaire (kWhEP). Ainsi, conventionnellement :

- 1 kWh d'électricité équivaut à 2,5 kWhEP
- 1 kWh de toute autre source d'énergie (gaz naturel, mazout, bois,...) équivaut à 1 kWhEP

Quelle est la durée de validité du certificat PEB ?

Le certificat PEB reste valide jusqu'au **13/07/2034**, sauf s'il a été révoqué par Bruxelles Environnement sur base d'un contrôle qualité ou si des modifications aux caractéristiques énergétiques du bien ont été constatées.

Pour vérifier si ce certificat PEB est encore valide, introduisez son numéro dans le registre des certificats PEB : www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/

Le certificat PEB et la stratégie de rénovation



Renolution, une stratégie pour rénover le bâti bruxellois

RENOLUTION est le nom de la Stratégie Rénovation de la Région de Bruxelles-Capitale qui vise à relever le défi climatique, tout en améliorant le confort de vie des Bruxellois et en réduisant leurs factures énergétiques. Objectif : un niveau moyen de performance énergétique de 100kWh/(m².an) (équivalent à C+) pour l'ensemble des logements bruxellois en 2050, soit une consommation moyenne divisée par 2 par rapport à la situation actuelle. L'effort sera considérable, mais nécessaire. Les secteurs industriels et tertiaires répondront à des ambitions encore plus grandes, alors que les pouvoirs publics s'imposent les échéances les plus ambitieuses. Ainsi, Bruxelles emboîte le pas des autres régions et pays européens, qui, eux aussi, accélèrent le taux de rénovation des bâtiments.

Le certificat PEB est au cœur de cette stratégie. Il permet aux propriétaires de connaître la performance énergétique de leur logement et leur indique quels sont les travaux à mettre en œuvre afin de l'améliorer.



CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

RÉGION DE
BRUXELLES-
CAPITALE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

Réglementation chauffage PEB

Les installations techniques d'une habitation individuelle constituent un bras de levier important pour réaliser des économies d'énergie car une chaudière installée correctement, propre et bien réglée consomme moins et dure plus longtemps.

Pour s'assurer de la performance énergétique du système de chauffage d'une habitation, différents actes de contrôle sont requis :

- La réception PEB qui vérifie que tout nouveau système de chauffage (depuis le 1er janvier 2011) est correctement installé;
- Le contrôle périodique PEB qui vérifie que les chaudières et les chauffe-eaux fonctionnent efficacement et correctement;
- Le diagnostic PEB qui vise à améliorer la performance du système de chauffage de plus de 5 ans à travers des recommandations et un programme minimum d'entretien.

Pour obtenir ces documents, contactez un professionnel agréé : www.environnement.brussels/professionnels-chauffage.

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'à la date de l'établissement du certificat PEB, le certificateur n'a pas pu s'appuyer sur les documents suivants, délivrés dans le cadre de la réglementation chauffage PEB :

1. L'attestation de réception PEB du système de chauffage



Des informations complètes sont disponibles sur www.environnement.brussels/chaudière.

Des questions concernant ce certificat PEB ?

Vous avez encore des questions concernant ce certificat PEB ? Voici la procédure à suivre :

1. Vous avez commandé ce certificat PEB ?

Contactez le certificateur PEB qui a établi ce certificat PEB. Il est le plus à-même de vous répondre car il a visité votre bien. Il pourra vous donner des explications quant au résultat et à la méthode qui mène à ce résultat.

2. Vous n'avez pas commandé ce certificat PEB ou votre certificateur PEB n'est plus agréé ?

Contactez Bruxelles Environnement en mentionnant le numéro du certificat PEB, l'adresse du bien et vos questions relatives à ce certificat PEB. Envoyez un mail à info-certibru@environnement.brussels ou un courrier à Bruxelles Environnement, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles ou téléphonez au 02 775 75 75.

Certificat établi par :

Nom : LEGRAND François

Version de la méthode de calcul : V 01/2017

Numéro d'agrément : 001360399

Version du logiciel de calcul : 1.0.8



CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

Rapport d'encodage

PRESENTATION

Le rapport d'encodage reprend les données encodées par le certificateur ainsi que les documents dont il les a extraites. Ce rapport fournit aussi une synthèse des superficies des différentes composantes des parois de l'habitation (murs, toitures, planchers, portes et/ou fenêtres) et permet de retrouver les détails des parois ou des installations techniques qui font l'objet d'une recommandation. C'est sur cette base que sont calculés les indicateurs de performance. Ces données peuvent être intéressantes pour l'établissement des devis avant exécution des travaux.

Légende

La preuve acceptable utilisée est identifiée par son n° dans un cadre bleu à côté de la donnée concernée.

La recommandation applicable est identifiée par son n° sur fond vert.

DESCRIPTION DE L'HABITATION CERTIFIEE

Date de la visite 19/06/2024

Description Le volume protégé comprend l'ensemble de l'habitation.
Le volume protégé comprend donc également le garage qui est directement chauffé.
Le volume protégé ne comprend donc pas les combles.
L'habitation consiste en une maison en « L » sur deux niveaux.
L'habitation possède des façades extérieures situées du côté avant & arrière de l'immeuble ainsi que des façades extérieures situées du côté gauche & arrière droit de l'habitation.
En effet, l'habitation étant en partie plus longue que l'immeuble voisin droit à l'arrière de l'habitation, celle-ci possède également une façade extérieure située du côté arrière droit.
L'habitation possède une toiture inclinée sur l'entièreté de l'habitation exception faite d'une toiture plate sur l'extension en façade arrière.
Du fait de sa configuration, l'habitation possède deux types de plancher : sur caves pour une partie du rez-de-chaussée et sur sol pour la partie restante du rez-de-chaussée.
Tout cela agrandit les surfaces de déperditions extérieures.

Données générales

Type de maison : 3 façades	Année de construction : inconnue
Volume protégé : 1.400 m ³	Orientation du bâtiment : Nord
Surface brute : 367 m ²	Masse thermique : Mi-lourd ou peu lourd

L'année de construction est inconnue mais d'avant 1930.

LISTE DES PREUVES ACCEPTABLES

Le certificateur a pu relever des données dans les documents suivants :

Catégorie	N°	Date	Nom (& Description)
Photos	1	19/06/2024	Visite certificateur
Photos	2	19/06/2024	CADGIS
Photos	3	19/06/2024	BRUCIEL
Photos	4	19/06/2024	Intercalaire châssis
Photos	5	19/06/2024	Plaque signalétique chaudière
Photos	6	19/05/2020	Plaque signalétique boilers



CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

Rapport d'encodage

Catégorie	N°	Date	Nom (& Description)
Factures	7	29/09/1999	Dooms spri - rénovation toiture
Factures	8	21/10/2002	Dooms spri - rénovation toiture plate arrière
Factures	9	04/04/2008	Marien Châssis - 2 fenêtres cuisine
Attestation de contrôle périodique PEB	10	20/01/2024	Contrôle périodique chaudière
Subsides	11	22/11/2011	Brugel - attestation de conformité installation photovoltaïque
Subsides	12	11/05/2011	Brugel - formulaire de certification

PAROIS DE DEPERDITION

I. TOITURES



		Surface totale paroi	-	Surface ouvertures	=	Surface nette
	Versant avant	4,72 m ²		1,11 m ²		3,61 m ²
	Versant arrière	60,02 m ²		0,00 m ²		60,02 m ²
	Versant gauche	10,86 m ²		1,78 m ²		9,08 m ²
	Versant droit	8,28 m ²		0,00 m ²		8,28 m ²
	Toiture plates	26,69 m ²		8,00 m ²		18,69 m ²
	Plafonds sous grenier	166,09 m ²		0,00 m ²		166,09 m ²

1. Toitures inclinées

N°	Type	Isolation	Lame d'air		Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m ² .K)
			Rénovée en	?				
8	Toiture Façade avant	Standard	Inconnue	?	1999 7	3,61 m ²	45 °	N 0,51

N°	Type	Isolation	Lame d'air		Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m ² .K)
			Rénovée en	?				
8	Toiture Inclinée Façade arrière	Standard	Inconnue	?	1999 7	20,02 m ²	15 °	S 0,51
8	Toiture Inclinée Façade arrière (installation PV)	Standard	Inconnue	?	1999 7	40,00 m ²	15 °	S 0,51

N°	Type	Isolation	Lame d'air		Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m ² .K)
			Rénovée en	?				
8	Toiture Inclinée Façade gauche	Standard	Inconnue	?	1999 7	9,08 m ²	45 °	E 0,51

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

Rapport d'encodage

Versant droit	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m².K)
Toiture inclinée droite (garage)	Standard	Inconnue	?	1999 7	8,28 m²	45 °	O	0,51

2. Toitures plates

Type	Isolation	Lame d'air		Surface nette	U (W/m².K)	
		Rénovée en	Surface nette			
Toiture plate (jardin d'hiver)	Standard	Inconnue	?	2002 8	16,63 m²	0,55
Ouvertures	Type	Année de fabrication	Protection solaire	Surface	U _w (W/m².K)	
Coupole	Double vitrage, Châssis synthétique 1 chambre	-	Non	4,00 m²	3,08	
Coupole	Double vitrage, Châssis synthétique 1 chambre	-	Non	4,00 m²	3,08	
Plane1	Standard	Inconnue	?	1999 7	0,79 m²	0,55
Plane1	Standard	Inconnue	?	1999 7	0,52 m²	0,55
Plane1	Standard	Inconnue	?	1999 7	0,75 m²	0,55

3. Plafonds sous grenier

Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	U (W/m².K)	
Toiture plancher grenier	Standard	8 cm de laine minérale 7	?	1999 7	140,05 m²	0,47
Toiture plancher grenier	Standard	8 cm de laine minérale 1	?	1999 7	26,04 m²	0,47



CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

Rapport d'encodage

II. FACADES



		Surface totale paroi	Surface ouvertures	=	Surface nette
	Façade avant	105,27 m ²	28,29 m ²		76,98 m ²
	Façade arrière	96,07 m ²	28,93 m ²		67,14 m ²
	Façade gauche	93,04 m ²	12,75 m ²		80,29 m ²
	Façade droite	87,79 m ²	1,52 m ²		86,27 m ²

	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Contact avec	Orientation	Statut	U (W/m ² .K)	
1	Façade avant (partie 1 : garage)	Standard	Inconnue	Non	-	16,86 m ²	Extérieur	N	Privatif	2,70
	Ouvertures	Type		Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U _w (W/m ² .K)		
5	Fenêtre chambre	Double vitrage, Châssis bois		-	Non	+01	3,46 m ²	2,94		
	Portes	Type		Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U _D (W/m ² .K)		
	Porte de garage	Non métallique non isolée		-	-	+00	5,21 m ²	4,00		
1	Façade avant (partie 2)	Standard	Inconnue	Non	-	59,08 m ²	Extérieur	N	Privatif	2,70
	Ouvertures	Type		Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U _w (W/m ² .K)		
6	Fenêtre bureau	Double vitrage, Châssis bois		-	Oui, de type 'autre'	+00	2,82 m ²	2,94		
6	Fenêtre salle à manger	Double vitrage, Châssis bois		-	Oui, de type 'autre'	+00	2,86 m ²	2,94		
6	Fenêtre salon	Double vitrage, Châssis bois		-	Oui, de type 'autre'	+00	2,87 m ²	2,94		
	Porte fenêtre chambre	Double vitrage (50%), Panneau non-isolé (50%), Châssis bois		-	Non	+01	2,15 m ²	2,86		
6	Fenêtre bureau	Double vitrage, Châssis bois		-	Non	+01	2,90 m ²	2,94		
6	Fenêtre chambre 1	Double vitrage, Châssis bois		-	Non	+01	0,90 m ²	2,94		
6	Fenêtre chambre 1	Double vitrage, Châssis bois		-	Non	+01	1,85 m ²	2,94		
6	Fenêtre chambre 1	Double vitrage, Châssis bois		-	Non	+01	0,90 m ²	2,94		
	Portes	Type		Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U _D (W/m ² .K)		
	Porte entrée	Non métallique isolée (25%), Double vitrage (75%)		-	Non	+00	2,37 m ²	3,11		
1	Face1	Standard	Inconnue	Non	-	0,79 m ²	Extérieur	N	Privatif	2,70



CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

Rapport d'encodage

Face3	Ossature en bois	Inconnue	?	1999 7	0,12 m ²	Extérieur	N	Privatif	0,50
Face3	Ossature en bois	Inconnue	?	1999 7	0,13 m ²	Extérieur	N	Privatif	0,50
Façade arrière	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Contact avec	Orientation	Statut	U (W/m ² .K)
1 Façade arrière (jardin d'hiver)	Standard	Inconnue	Non	-	6,19 m ²	Extérieur	S	Privatif	2,70
Ouvertures	Type	Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U _w (W/m ² .K)			
5 Fenêtre 1 jardin d'hiver	Double vitrage, Châssis bois	1998 4	Non	+00	2,71 m ²	2,94			
6 Fenêtre 2 jardin d'hiver	Double vitrage, Châssis bois	1998 4	Non	+00	1,75 m ²	2,94			
1 Façade arrière (salle de bain)	Standard	Inconnue	Non	-	5,00 m ²	Extérieur	S	Privatif	2,70
Ouvertures	Type	Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U _w (W/m ² .K)			
6 Fenêtre salle de bain	Double vitrage, Châssis bois	-	Non	+01	2,11 m ²	2,94			
3 Façade arrière	Standard	Inconnue	Non	-	25,69 m ²	Extérieur	S	Privatif	2,70
Ouvertures	Type	Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U _w (W/m ² .K)			
6 Fenêtre salon	Double vitrage, Châssis bois	-	Non	+00	2,06 m ²	2,94			
6 Fenêtre salle à manger	Double vitrage, Châssis bois	-	Non	+00	5,18 m ²	2,94			
6 Fenêtre bureau	Double vitrage, Châssis bois	-	Non	+01	3,93 m ²	2,94			
6 Fenêtre chambre	Double vitrage, Châssis bois	-	Non	+01	1,59 m ²	2,94			
10 Fenêtre chambre	Double vitrage (50%), Panneau non-isolé (50%), Châssis bois	-	Non	+01	1,75 m ²	2,86			
3 Façade arrière (extension)	Standard	Inconnue	Non	-	30,01 m ²	Extérieur	S	Privatif	2,70
Ouvertures	Type	Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U _w (W/m ² .K)			
10 Fenêtre cuisine	Double vitrage HR ($U_g = 1,10$), Châssis bois	2008 4	Non	+00	1,59 m ²	1,76			
10 Fenêtre cuisine	Double vitrage HR ($U_g = 1,10$), Châssis bois	2008 4	Non	+00	1,57 m ²	1,76			
6 Fenêtre salle de bain	Double vitrage, Châssis bois	-	Non	+01	1,06 m ²	2,94			
6 Fenêtre chambre	Double vitrage, Châssis bois	-	Non	+01	3,63 m ²	2,94			



CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

Rapport d'encodage

1	Face2	Ossature en bois	Inconnue	?	1999 7	0,12 m ²	Extérieur	S	Privatif	0,50
1	Face2	Ossature en bois	Inconnue	?	1999 7	0,13 m ²	Extérieur	S	Privatif	0,50
	Façade gauche	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Contact avec	Orientation	Statut	U (W/m ² .K)
1	Façade gauche (partie 1 : garage)	Standard	Inconnue	Non	-	32,16 m ²	Extérieur	E	Privatif	2,70
	Ouvertures	Type	Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U _w (W/m ² .K)			
6	Fenêtre hall entrée	Double vitrage, Châssis bois	-	Oui, de type 'autre'	+00	2,14 m ²	2,94			
6	Fenêtre hall	Double vitrage, Châssis bois	-	Non	+01	2,09 m ²	2,94			
10	Fenêtre chambre	Double vitrage (50%), Panneau non-isolé (50%), Châssis bois	-	Non	+01	2,41 m ²	2,86			
	Portes	Type	Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U _D (W/m ² .K)			
10	Porte entrée	Non métallique isolée (25%), Double vitrage (75%)	-	Non	+00	2,14 m ²	3,11			
1	Façade gauche (partie 2)	Standard	Inconnue	Non	-	46,63 m ²	Extérieur	E	Privatif	2,70
	Ouvertures	Type	Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U _w (W/m ² .K)			
6	Fenêtre chambre	Double vitrage, Châssis bois	-	Non	+01	2,29 m ²	2,94			
	Portes	Type	Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface	U _D (W/m ² .K)			
10	Porte cuisine	Non métallique isolée (75%), Double vitrage (25%)	1998 4	Non	+00	1,68 m ²	3,16			
1	Face2	Ossature en bois	Inconnue	?	1999 7	0,24 m ²	Extérieur	E	Privatif	0,50
1	Face1	Standard	Inconnue	Non	-	0,52 m ²	Extérieur	E	Privatif	2,70
1	Face1	Standard	Inconnue	Non	-	0,74 m ²	Extérieur	E	Privatif	2,70
	Façade droite	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovées en	Surface nette	Contact avec	Orientation	Statut	U (W/m ² .K)
1	Façade droite (jardin d'hiver)	Standard	Inconnue	Non	-	31,19 m ²	Extérieur	O	Privatif	2,70
1	Façade droite (salle de bain)	Standard	Inconnue	Non	-	7,99 m ²	Extérieur	O	Privatif	2,70
1	Façade droite	Standard	Inconnue	Non	-	26,94 m ²	Extérieur	O	Privatif	2,70



CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

Rapport d'encodage

1	Façade droite (extension)	Standard	Inconnue	Non	-	19,91 m ²	Extérieur	O	Privatif	2,70
	Portes	Type		Année de fabrication	Protection solaire	Etage	Surface			U _D (W/m ² .K)
10	Porte cuisine	Non métallique isolée (25%), Double vitrage (75%)		-	Non	+00	1,52 m ²			3,11
11	Face3	Ossature en bois	Inconnue	?	1999 7	0,24 m ²	Extérieur	O	Privatif	0,50

III. PLANCHERS

Plancher - Etage0		Surface totale paroi
		195,49 m ²

Plancher - Etage0	Type	Isolation	Rénovée en	Surface nette	Contact avec	U (W/m ² .K)	
2	Plancher sur cave	Standard	Inconnue	-	58,65 m ²	Cave	1,33
3	Plancher sur sol	Standard	Inconnue	-	136,84 m ²	Extérieur	2,80

INSTALLATIONS TECHNIQUES

I. LE CHAUFFAGE

Système de chauffage	Type de chauffage	Part de l'habitation
	Chauffage central individuel	100 %

Système de chauffage

Producteur

1. Chaudière

PROD Buderus Logano G215

Energie	mazout	Attestation de contrôle périodique	présente	10
Technologie	non à condensation	Rendement à 30% de charge	inconnu	
Année de fabrication	inconnue	Rendement de combustion	inconnu	
Puissance nominale	70,00 kW 5			

Système de production

L'ensemble des producteurs est situé hors du volume protégé.

Attestation de réception

absente

La production de chaleur est régulée par sonde extérieure.

Pas de réservoir tampon pour l'eau du circuit de chauffage.

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240713-0000685257-01-2

Rapport d'encodage

IV. INSTALLATION DE VENTILATION



Locaux secs	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
Chambre	Chambres x 4	Non	
Bureau	Bureau 1er étage	Non	
Séjour	Séjour	Non	
Bureau	Bureau rez-de-chaussée	Non	

Locaux humides	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
Salle de bain	Salle de douche + toilette	Oui	Mécanique
Salle de bain	Salle de bain	Non	
Salle de bain	Salle de bain + toilette	Oui	Mécanique
Toilette	Toilettes x 2	Non	
Cuisine	Cuisine	Non	

 Le système de ventilation est incomplet.



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2
uitgegeven op : 13/07/2024

IDENTIFICATIE VAN DE WONING

Adres Visserijstraat, 32
1180 Ukkel

Eengezinswoning

Vloeroppervlakte 367 m²



Dit EPB-certificaat geeft info over de energetische kwaliteit van deze woning en stelt een renovatiescenario voor om de energieprestatie ervan te verbeteren. Onderstaand verbruik per m² maakt het mogelijk om de energieprestatie van Brusselse woningen objectief te vergelijken, onafhankelijk van het gedrag van de bewoners en de oppervlakte van de woning.

Energieprestatie-indicatoren van de woning

Energieklasse

Zeer zuinig

A ≤ 45

B 46 - 95

C 96 - 150

D 151 - 210

E 211 - 275

F 276 - 345

G > 345 kWh/(m².jaar)


Zeer energieverzindend

Te bereiken niveau voor een nieuwe woning in 2024

Gemiddeld niveau van bestaande woningen

G
617

Hernieuwbare energie



Een deel van de energie die door de woning wordt verbruikt, komt van hernieuwbare bronnen.

CO₂-uitstoot

VEEL
WEINIG

Deze indicator geeft de jaarlijkse CO₂-uitstoot weer op basis van een standaardgebruik van de woning

159 kg CO₂/(m².jaar)

Jaarlijks primair energieverbruik

Primair energieverbruik per post

Verwarming 560 kWh/(m².jaar) [87%]

Koeling 0 kWh/(m².jaar) [0%]

Sanitair warm water 58 kWh/(m².jaar) [9%]

Hulpenergie (ventilatie, regeling, ...) 23 kWh/(m².jaar) [4%]

Verbruik en producties

Primair energieverbruik
(na aftrek van de elektriciteitsproductie)
617 kWh/(m².jaar)
226.316 kWh/jaar

Elektriciteitsproductie door fotovoltaïsche panelen
24 kWh/(m².jaar) - 8.661 kWh/jaar
Elektriciteitsproductie door warmtekrachtkoppeling
0 kWh/(m².jaar) - 0 kWh/jaar
841 kWh/(m².jaar)

Wijkt uw werkelijke verbruik af van het hierboven berekende verbruik?

De redenen hiervoor worden uitgelegd in de paragraaf: "Wat is het verschil met het werkelijke verbruik van de woning?"



ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid


nummer : 20240713-0000685257-01-2

Aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren

Dit EPB-certificaat toont de werkzaamheden om de energieprestatie van deze woning zo goed mogelijk te verbeteren, tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Deze aanbevelingen worden gegenereerd op basis van de gegevens die werden ingegeven door de certificateur. Ze worden samengevat in het renovatiescenario en vervolgens uitgewerkt in de gedetailleerde lijst.

Aanbevolen renovatiescenario

Het hieronder getoonde renovatiescenario omvat alle aanbevolen werkzaamheden en toont de gerealiseerde energiebesparingen. De aanbevelingen zijn gerangschikt in volgorde van primaire energiebesparing. De eerste aanbeveling is de aanbeveling die de prestaties van de woning het meeste verbetert. Het resultaat op het einde van het scenario wordt behaald wanneer al deze werkzaamheden worden uitgevoerd. De volgorde van de werken is uiteraard niet verplicht. De eigenaar is vrij om dit scenario aan te passen aan zijn behoeften.





BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2

Hoe pakt u de renovatie zo goed mogelijk aan?

Laat u gratis begeleiden door Homegrade

De adviseurs van Homegrade begeleiden u bij elke fase van uw renovatieproces en kunnen u helpen om de aanbevelingen van dit EPB-certificaat in de praktijk om te zetten.

Zij helpen u om uw dagelijkse energieverbruik te verminderen en bieden u nuttige informatie over de kosten, de financiële bonussen en de technische aspecten van de aanbevelingen. Homegrade is een gratis dienst van het Gewest.

www.homegrade.brussels

Tel: 02 219 40 60 of 1810



Maak gebruik van de financiële steun

Om de energiewinst te behalen die in een aanbeveling naar voren wordt geschoven, moet u de technische voorwaarden voor het verkrijgen van gewestelijke steun volgen. Neem voor meer informatie over deze financiële steunmaatregelen voor werken contact op met Homegrade of ga naar de website.

www.revolution.brussels

Tel: 0800 35 270



Gedetailleerde lijst van aanbevelingen

In de onderstaande lijst worden alle aanbevelingen van het hierboven voorgestelde renovatiescenario opgesomd. Elke aanbeveling beschrijft het te verbeteren element van de woning, de geschatte energiebesparing en de voorgestelde technische oplossing. Bij elke aanbeveling staat een icoontje dat het betrokken element weergeeft (gevel, dak, raam, enz.) en eventueel een tweede icoontje dat aangeeft of er stedenbouwkundige, mede-eigendoms- en/of mandeligheidsregels in acht moeten worden genomen (zie toelichting hieronder).

Sommige aanbevelingen tonen een bestaande en een verbeterde U-waarde. De U-waarde geeft weer hoeveel warmte er door de wand gaat. Hoe lager de U-waarde van een wand, hoe beter de isolatie ervan want dat betekent dat er weinig warmte doorheen gaat.

Dit laat toe om te begrijpen hoe de energiewinst van een aanbeveling wordt berekend: men gaat ervan uit dat de wand in kwestie wordt geïsoleerd tot de aangegeven verbeterde U-waarde.

Stedenbouw



In het algemeen moet er voor de uitvoering van aanbevelingen die het esthetisch aspect wijzigen van een gevel die gezien wordt vanop de openbare ruimte toestemming van de gemeente bekomen worden (stedenbouwkundige vergunning). In bepaalde gevallen moet u beroep doen op een architect om deze te verkrijgen. U kan meer precieze informatie verkrijgen bij de dienst stedenbouw van de gemeente in kwestie.

Mede-eigendom



Indien deze woning deel uitmaakt van een mede-eigendom, moeten de met dit teken aangeduide aanbevelingen in het algemeen goedgekeurd worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars voor ze uitgevoerd kunnen worden. De syndicus belast met het beheer van de mede-eigendom kan u hierover meer inlichtingen verschaffen.

Mandeligheid



De met dit teken aangeduide aanbevelingen moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de beginselen die de mandeligheid regelen. De modaliteiten kunnen besproken worden met de betrokken buur, wiens voorafgaande toestemming dikwijls nodig en steeds wenselijk is.



ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2

1

De gevels isoleren

Onderstaande gevels zijn niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Door ze te isoleren, zijn er energiebesparingen mogelijk en kan het binnencomfort worden verhoogd, met name omdat de geïsoleerde muren niet meer koud zullen zijn.

Gevelisolatie langs de buitenkant is de efficiëntste methode en heeft vele voordelen. Als dat niet mogelijk is (stedenbouwkundige of architectonische beperkingen), isolatie langs de binnenkant moet overwogen worden. Deze isolatiemethode is minder eenvoudig om te implementeren (risico op koudebruggen, behandeling van de bestaande muur) en er bestaan verschillende methoden (stijve isolatieplaten met afwerking van kleefgips, voorzetwand gevuld met isolatie, ...). Door een voorafgaand onderzoek van de wand (vocht, scheuren, gevelbekleding, ...) bepaalt u of het isoleren langs de binnenkant toegestaan wordt en zo ja de meest geschikte isolatiemethode. Het is altijd raadzaam om professioneel advies in te winnen, en om het risico op condensatie te beperken is een volledig ventilatiesysteem noodzakelijk.

Voorwerp van de werken	Bestaande U-waarde W/(m ² .K)	Verbeterde U-waarde W/(m ² .K)	Oppervlakte m ²	Energiewinst kWh/(m ² .jaar)
Voorgevel	2,70	Na isolatiswerken 0,24	76,73	60,2
Linkergevel	0,50	Na isolatiswerken 0,24	0,24	0
Rechtergevel	0,50	Na isolatiswerken 0,24	0,24	0
Linkergevel	2,70	Na isolatiswerken 0,24	80,05	62,7
Achtergevel	0,50	Na isolatiswerken 0,24	0,25	0
Voorgevel	0,50	Na isolatiswerken 0,24	0,25	0
Achtergevel	2,70	Na isolatiswerken 0,24	66,89	52,2
Rechtergevel	2,70	Na isolatiswerken 0,24	86,03	66,9

310,68 242,1

stedenbouw

2

De vloeren isoleren

Deze vloer is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Een ongeïsoleerde vloer of vloerplaat kan leiden tot een aanzienlijk warmteverlies en creëert een koudegevoel bij de bewoner.

De beste oplossing om warmteverliezen van een vloer in contact met een kelder of de buitenlucht te verminderen, is om de vloer langs de onderkant te isoleren wanneer dat mogelijk is. Er kan ook isolatie in een houten draagstructuur worden geplaatst, maar in dat geval is het mogelijk dat de vloerbekleding of het plafond van de kelder dient te worden verwijderd.

Voorwerp van de werken	Bestaande U-waarde W/(m ² .K)	Verbeterde U-waarde W/(m ² .K)	Oppervlakte m ²	Energiewinst kWh/(m ² .jaar)
Vloer in contact buiten of een kelder	1,33	Na isolatiswerken 0,24	58,65	20
Vloer in contact buiten of een kelder	2,80	Na isolatiswerken 0,24	136,84	109,3

195,49 129,3



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2

3

Het ventilatiesysteem vervolledigen



Het ventilatiesysteem van deze woning volstaat niet om een goede kwaliteit en een goede verversing van de binnenlucht te garanderen. Onvoldoende ventilatie, omdat er in sommige lokalen geen ventilatiesysteem aanwezig is, verhoogt het risico op condensatie en op schimmel. Dat is schadelijk voor de gezondheid van de bewoners en bespoedigt de verslechtering van de toestand van de woning.

Om een goede kwaliteit van de binnenlucht te garanderen, is het noodzakelijk om de lokalen van de woning naar behoren te ventileren, namelijk door een toevoer van verse lucht naar alle "droge" lokalen (woonkamer, slaapkamer, kantoorruimte, eetkamer) en door een afvoer van de gebruikte lucht uit alle "vochtige" lokalen (wasplaats, keuken, badkamer, toilet). Alle apparatuur voor luchtafzuiging dient op dezelfde wijze te werken (natuurlijke opening of mechanische ventilator). Hetzelfde geldt voor de pulsapparatuur. De hieronder vermelde lokalen waar dergelijke apparatuur niet voorkomt, dienen te worden vervolledigd:

Voorwerp van de werken	Type kamer	Voorziening	Te plaatsen	Energiewinst kWh/(m²·jaar)
Droge kamers	Kamer	afwezig	toevoer	
	Bureau	afwezig	toevoer	
	Woonkamer	afwezig	toevoer	
	Bureau	afwezig	toevoer	
Vochtige kamers	Badkamer	aanwezig	-	
	Badkamer	afwezig	afvoer	
	Badkamer	aanwezig	-	
	Toilet	afwezig	afvoer	
	Keuken	afwezig	afvoer	

Na installatie toe- en afvoerventilatiesysteem met warmterecuperatie

24,8

4

Het elektrische toestel vervangen door een thermodynamische boiler



Het sanitair warm water wordt voorbereid door een toestel met elektrische weerstand.

Een warmwatertoestel van het type thermodynamische boiler heeft een beter jaarlijks rendement dan een systeem met een in een opslagvat geïntegreerde elektrische weerstand (klassieke boiler). Installeert u een thermodynamische boiler, dan bespaart u energie. Het volume van het niet-verwarmde vertrek waarin de boiler komt te staan, dient voldoende groot te zijn. Als dit niet het geval is, kan de boiler worden gekoppeld aan een ventilatiesysteem met gecentraliseerde mechanische afzuiging of een buiteneenheid (split).

Voorwerp van de werken	Huidige opwekker	Verbeterde opwekker	Energiewinst kWh/(m²·jaar)
Installatie die keuken en badkamer bedient	Klassieke boiler	Thermodynamische boiler	20



ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2

5

De leidingen van het verwarmingssysteem isoleren

Er zijn ongeïsoleerde verwarmingsbuizen aanwezig in onverwarmde ruimten.

6

Het isoleren van de verwarmingsbuizen is eenvoudig en voorkomt dat deze afkoelen, waardoor aanzienlijke energieverliezen ontstaan. Zo verliest elke meter metalen buis (van 25 mm diameter) met warm water van 70°C in een ruimte van tot 20°C net zoveel energie als nodig is om 10 led-lampen van 4 Watt te laten branden. Het plaatsen van isolatie van de juiste dikte (dikker dan 10mm), die de EPB-verwarmingsregelgeving respecteert, is na minder dan één jaar terugverdiend.

N.B.: Leidingen en toebehoren geplaatst na 01/01/2011 moeten verplicht worden geïsoleerd. Wanneer er een nieuwe ketel geplaatst wordt, is het ook verplicht om leidingen en toebehoren geplaatst voor 01/01/2011 te isoleren.

Voorwerp van de werken	Te isoleren lengte	Te isoleren toebehoren	Energiewinst kWh/(m ² .jaar)
Verwarmingssysteem	32 m	5	16,4

7

Dubbele beglazing vervangen door efficiëntere beglazing

De thermische prestaties van een raam hangen vooral af van de isolatiwaarde van de beglazing wanneer de profielen van recente makelij zijn.

8

Door de dubbele beglazing te vervangen door een dubbele beglazing van hoge kwaliteit ($U_g \leq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$), kan een toereikend thermisch prestatieniveau worden bereikt tegen een kostprijs die lager is dan de vervanging van het volledige raam.

Voorwerp van de werken	Bestaande Ug-waarde W/(m ² .K)	Verbeterde Ug-waarde W/(m ² .K)	Oppervlakte m ²	Energiewinst kWh/(m ² .jaar)
Houten raam met dubbele beglazing	2,90	Na isolatiewerken 1,10	49,10	13,8

9

De isolatie van het plafond onder de zolder verbeteren

Dit plafond is onvoldoende geïsoleerd of de technische informatie over het isolatiemateriaal is ontoereikend. De warmte van een woning ontsnapt nochtans eerst via het dak. Het is dus belangrijk het plafond onder de niet-bewoonde zolder goed te isoleren. Een geïsoleerd plafond beperkt de toevvoer van warmte van buitenaf en het risico op oververhitting in de zomer. Deze verbetering is nog aanzienlijker naarmate de geplaatste isolatie een hoger soortelijk gewicht bezit, zoals bijvoorbeeld bij cellulose of houtvezel.

De versterking van de isolatie kan langs de bovenkant (isoleren van de vloer), tussen vloerbalken of langs de onderkant (isoleren via het verlaagd plafond) gebeuren. In alle gevallen moet het isolatiemateriaal tegen condensatie worden beschermd door middel van de plaatsing van een dampscherm aan de warme zijde, dat niet mag scheuren.

Voorwerp van de werken	Bestaande U-waarde W/(m ² .K)	Verbeterde U-waarde W/(m ² .K)	Oppervlakte m ²	Energiewinst kWh/(m ² .jaar)
Zoldervloer	0,47	Na isolatiewerken 0,24	166,09	10,4



ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2

B

De hellende daken isoleren



Dit dak is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. De warmte van een woning ontsnapt nochtans eerst via het dak. Het is dus belangrijk om dit te isoleren. Een geïsoleerd dak beperkt de toevoer van warmte van buitenaf en het risico op oververhitting in de zomer. Deze verbetering is nog aanzienlijker naarmate de geplaatste isolatie een hoger soortelijk gewicht bezit, zoals bijvoorbeeld bij cellulose of houtvezel.

Het isoleren kan langs binnen of langs buiten (sarkingdak) gebeuren. Elke oplossing heeft voordelen en nadelen. In het algemeen zal in het eerste geval de dikte van het dak naar binnen moeten worden verhoogd en in het andere geval zal het houtwerk en/of het zinkwerk van de afwerkingen (dakranden en -lijsten) moeten worden aangepast.

Voorwerp van de werken	Bestaande U-waarde W/(m ² .K)	Verbeterde U-waarde W/(m ² .K)	Oppervlakte m ²	Energiewinst kWh/(m ² .jaar)
Hellend dak voor	0,51	0,24	3,61	0,3
Hellend dak links	0,51	0,24	9,08	0,7
Hellend dak achter	0,51	0,24	60,02	4,4
Hellend dak rechts	0,51	0,24	8,28	0,6
			80,99	5,9

9

Vensters vervangen (profiel en glaswerk)



De profielen van deze ramen zijn verouderd of er is geen enkele informatie beschikbaar over hun thermische coëfficiënt. De thermische prestaties van deze ramen zijn dus erg laag, ongeacht de kwaliteit van de beglazing.

Het raam vervangen door een raam met een performante beglazing ($U_g \leq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$) en een profiel dat aan het geheel een thermische coëfficiënt U_w geeft die niet meer dan $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ bedraagt (mee te nemen in de offerte). Let op: de reële thermische kwaliteit van een raam hangt ook af van de zorgvuldigheid waarmee het is geplaatst (lucht- en waterdichtheid).



stedenbouw

Voorwerp van de werken	Bestaande U-waarde Venster U_w / Beglazing U_g	Verbeterde U-waarde Venster U_w / Beglazing U_g	Oppervlakte m ²	Energiewinst kWh/(m ² .jaar)
Kunststof raam met dubbele beglazing	3,08 / 2,90	1,50 / 1,10	8,00	3,4

10

Zonweringen plaatsen



Er zijn ramen aan de oost-/zuid-/westkant die niet zijn uitgerust met een zonnewering. Als de zomerzon op deze vensters schijnt, loopt de binnentemperatuur fel op, zodat het onaangenaam kan worden in de woning. Zonweringen die aan de buitenkant van uw ramen worden geplaatst, bieden een efficiëntere bescherming tegen de warmte dan eenvoudige gordijnen.

Een zonwering aan de buitenkant, bijvoorbeeld een screen, bij voorkeur in dezelfde kleur als het raam, beschermt tegen zonnestraling en oververhitting in de zomer, waardoor het gebruik van een vervuilend en duur koelsysteem overbodig wordt. Deze zonweringen kunnen omhoog en omlaag, waardoor in de winter de zonnestraling niet wordt tegengehouden en u op verwarming kunt besparen.

Voorwerp van de werken	Plaatsbepaling	Oriëntatie
Zonwering	Linkergevel	Oost
	Achtergevel	Zuid
	Rechtergevel	West



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2

Bijkomende informatie


Hoe worden de energieprestatie-indicatoren berekend ?

De energieprestatie-indicatoren worden berekend op basis van de energiekenmerken van de verlieswanden van de woning (daken, gevels, vloeren, deuren en vensters), in het bijzonder van de mate waarin deze zijn geïsoleerd, en van de gemeenschappelijke of eigen technische installaties (type ketel, ventilatiesysteem, type en vermogen van de installaties voor hernieuwbare energieproductie , ...).

Deze gegevens zijn afkomstig van bewijsstukken aangeleverd door de eigenaar of door de syndicus of anders van de vaststellingen van de certificateur tijdens zijn inspectiebezoek, welke hij in de software ingeeft. Bepaalde energetische kenmerken van de gecertificeerde woning kunnen echter niet gekend zijn. In dit geval gebruikt de software standaard eerder conservatieve waarden, gebaseerd op het bouw- of renovatiejaar van de woning. Om het best mogelijke resultaat te bereiken is het daarom belangrijk om aan de certificateur zo veel mogelijk aanvaardbaar bewijsmateriaal ter beschikking te stellen.

De energieprestatie-indicatoren worden ook berekend op basis van standaard gebruiksomstandigheden van de woning (comforttemperatuur, gebruiksuren, verbruik van sanitair warm water) en van de gemiddelde weersomstandigheden. Dit maakt het mogelijk om woningen te vergelijken zonder rekening te houden met hun bewoners (aantal personen en/of levensstijl).

Energieklasse



Klasse A, voor de zuinigste panden, is onderverdeeld in 4 niveaus, waaronder A++ voor een woning met een positief energieniveau, dit wil zeggen dat ze meer energie produceert dan verbruikt. Klassen B t.e.m. E worden onderverdeeld in 3 niveaus, gevolgd door klassen F en G, voor de energieverlindendste panden.

De stippelijn die het "Te bereiken niveau voor een nieuwe woning in 2024" aanduidt, komt overeen met de minimale energieprestatie dat uw pand zou hebben gehaald indien het gebouwd zou zijn geweest met inachtneming van de in 2024 van toepassing zijnde EPB-eisen. Sinds 2 juli 2008 gelden EPB-eisen voor nieuwbouw en voor renovatiewerken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, voor zolang die werken betrekking hebben op de gebouwschil en ze de energieprestatie beïnvloeden. Meer informatie hierover op www.leefmilieu.brussels/EPBwerken.

Dankzij de energieklaas kan men gemakkelijk en op een objectieve manier de energieprestatie van de te huur of te koop gestelde woning vergelijken. Om die vergelijking mogelijk te maken moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren, in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, ...) melding maken van de energieklaas die op het EPB-Certificaat vermeld staat.

Wat is het verschil met het werkelijke verbruik van de woning?

Het werkelijke verbruik dat op de afrekeningen of facturen wordt vermeld, wordt uiteraard beïnvloed door isolatie van de woning en het rendement van de technische installaties, maar dit verschilt van het totale verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld, omdat dit namelijk afhangt van de buitentemperatuur in de loop van het jaar en van de levensstijl: het aantal bewoners, het gebruik van de verwarming (gewenste temperatuur in elke kamer, periodes van afwezigheid en vakantie), verlichting en het aantal elektrische apparaten in het huishouden (elektrische kachels, elektro toestellen, computers, enz.).

Deze persoonlijke gegevens worden niet in aanmerking genomen bij de gestandaardiseerde berekening van het verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld. Dit verklaart het verschil (positief of negatief) tussen het werkelijke verbruik (voor een reële bezetting) en het totale verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld (voor een standaard bezetting).

Let op: het verbruik aangegeven op het EPB-certificaat wordt uitgedrukt in kWh primaire energie, zie hieronder voor meer info.



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2

Waar staat primair energieverbruik voor ?

Primaire energie is de basisvorm van energie die direct beschikbaar is in de natuur, vóór enige transformatie. De onderstaande primaire energiefactoren houden rekening met de energie die nodig is voor de productie, transformatie en distributie van energie naar de consument. Hierdoor is het mogelijk om verschillende energiebronnen (fossiele brandstoffen, elektriciteit, warmte) bij elkaar op te tellen om het resultaat van het EPB-certificaat uit te drukken in één eenheid: de kilowattuur primaire energie (kWhPE). Hierbij is conventioneel:

- 1 kWh van elektriciteit is gelijk aan 2,5 kWhPE
- 1 kWh van elke andere energiebron (aardgas, stookolie, hout,...) is gelijk aan 1 kWhPE

Wat is de geldigheidsduur van dit EPB-certificaat?

Dit EPB-certificaat is geldig tot **13/07/2034**, behalve indien het ingevolge een kwaliteitscontrole ingetrokken werd door Leefmilieu Brussel of als er wijzigingen aan de energiekenmerken van het goed werden vastgesteld.

Om te controleren of dit EPB-certificaat nog steeds geldig is, voert u het nummer in het register van de EPB-certificaten in:
www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/

Het EPB-certificaat en de renovatiestrategie

Renolution, een strategie voor de renovatie van de Brusselse gebouwen

RENOLUTION is de naam van de renovatiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel de uitdaging op klimaatvlak aan te gaan en tegelijk het levenscomfort van de Brusselaars te verbeteren en hun energierekening te verlagen.

Doelstelling: een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/(m².jaar) (gelijkwaardig aan C+) voor alle Brusselse woningen in 2050, m.a.w. een gemiddeld verbruik gedeeld door 2, ten opzichte van de huidige situatie. De inspanning zal aanzienlijk zijn, maar noodzakelijk. De industrie en de tertiaire sector moeten nog grotere ambities waarmaken, terwijl de overheden zichzelf de meest ambitieuze deadlines stellen. Zo volgt Brussel andere Europese regio's en landen op de voet, die eveneens de renovatiegraad van gebouwen versnellen.

Het EPB-certificaat staat centraal binnen deze strategie. Hierdoor leren eigenaars de energieprestatie van hun woning kennen en komen ze te weten welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd om de prestaties van hun woning te verbeteren.





BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2

EPB-verwarmingsreglementering

De technische installaties van een individuele woning vormen een belangrijke hefboom om energie te besparen, aangezien een correcte, schone en goed afgestelde verwarmingsketel minder verbruikt en langer meegaat.

Om de energieprestatie van het verwarmingssysteem van een woning te waarborgen zijn verschillende controlehandelingen vereist:

- De EPB-oplevering die controleert of elk nieuw verwarmingssysteem (vanaf 1 januari 2011) correct is geïnstalleerd;
- De EPB-periodieke controle die controleert of de verwarmingsketels en boilers efficiënt en correct werken;
- De EPB-diagnose met als doel de performantie van een verwarmingssysteem van meer dan 5 jaar oud te verbeteren door middel van aanbevelingen en een minimaal onderhoudsprogramma.

Om deze documenten te bekomen moet een erkende professional worden gecontacteerd:

www.leefmilieu.brussels/professionals-verwarming.

De aandacht van de eigenaar wordt gevestigd op het feit dat op de datum van de opstelling van het EPB-certificaat de certificateur zich niet heeft kunnen beroepen op de volgende documenten:

1. Het EPB-opleveringsattest van het verwarmingssysteem



De volledige informatie staat op www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel.

Vragen over dit EPB-certificaat?

Hebt u nog vragen over dit EPB-certificaat? Zo gaat u te werk:

1. Hebt u dit EPB-certificaat besteld?

Neem contact op met de EPB-certificateur die dit EPB-certificaat heeft opgesteld. Hij is de meest aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden, want hij heeft uw woning bezocht. Hij kan u uitleg geven over het resultaat en de methode die hiertoe heeft geleid.

2. Hebt u dit EPB-certificaat niet besteld of wordt uw EPB-certificateur niet langer erkend?

Neem contact op met Leefmilieu Brussel. Vermeld uw EPB-certificaatnummer, het adres van de woning en stel uw vragen over dit EPB-certificaat. Stuur een e-mail naar info-certibr@leefmilieu.brussels, een brief naar Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel of bel naar het nummer 02 775 75 75.

Certificaat opgesteld door : Naam : LEGRAND François

Rekenmethodeversie : V 01/2017

Erkenningsnummer : 001360399

Softwareversie : 1.0.8



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2

Coderingsverslag

PRESENTATIE

Het coderingsverslag bevat de gegevens die de certificateur heeft ingevoerd, alsook de documenten waaruit hij ze heeft gehaald. Dit verslag levert ook een synthese van de oppervlaktes van de verschillende componenten van de wanden van de woning (muren, daken, vloeren, deuren en/of ramen). Zo is het mogelijk om de details van de wanden of de technische installaties terug te vinden die het onderwerp van een aanbeveling zijn. Deze gegevens kunnen interessant zijn om voor aanvang van de werkzaamheden een prijsopgave te maken.

Legende

Het gebruikte aanvaardbaar bewijs wordt aangeduid met zijn nr in een blauw kader naast het betrokken gegeven.

X

De aanbeveling die van toepassing is, wordt aangeduid met haar nr op een groene achtergrond.

*

BESCHRIJVING VAN DE GECERTIFICEERDE WONING

Datum bezoek 19/06/2024

Omschrijving Het beschermd volume omvat het hele huis.

Het beschermd volume omvat dus ook de garage, die rechtstreeks verwarmd wordt.

De zolderruimte valt niet onder het beschermd volume.

De woning bestaat uit een L-vormige woning van twee verdiepingen.

De woning heeft buitengevels aan de voor- en achterzijde en buitengevels aan de linker- en rechterachterzijde van de woning.

Omdat de woning deels langer is dan het buurpand rechts van de achterzijde van de woning, heeft de woning ook een buitengevel rechts van de achterzijde.

De hele woning heeft een schuin dak, met uitzondering van een plat dak op de uitbouw aan de achterkant.

Door de configuratie heeft de woning twee soorten vloeren: keldervloeren voor een deel van de begane grond en begane grondvloeren voor het resterende deel van de begane grond.

Dit alles vergroot de oppervlakte van het externe warmteverlies.

Algemene gegevens

Huistype : Halfopen bebouwing

Bouwjaar : onbekend

3

Beschermd volume : 1.400 m³

Oriëntatie voorgevel : Noord

Bruto vloeroppervlakte : 367 m²

Thermische massa : Half zwaar/matig zwaar

1

Het bouwjaar is onbekend, maar voor 1930.

LIJST VAN AANVAARDBAAR BEWIJSMATERIAAL

De certificateur heeft gegevens kunnen verzamelen in de volgende documenten:

Categorie	Nr	Datum	Naam (& Omschrijving)
Foto's	1	19/06/2024	Bezoek certificeerde
Foto's	2	19/06/2024	CADGIS
Foto's	3	19/06/2024	BRUCIEL
Foto's	4	19/06/2024	Afstandhouder frame
Foto's	5	19/06/2024	Typeplaatje ketel
Foto's	6	19/05/2020	Typeplaatje boiler
Facturen	7	29/09/1999	Dooms bvba - dakrenovatie



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2

Coderingsverslag

Categorie	Nr	Datum	Naam (& Omschrijving)
Facturen	8	21/10/2002	Dooms spri - renovatie plat dak achterkant
Facturen	9	04/04/2008	Marien Châssis - 2 keuken ramen
Attest van EPB-periodieke controle	10	20/01/2024	Periodiek keuring ketel
Subsidies	11	22/11/2011	Brugel - PV attest
Subsidies	12	11/05/2011	Brugel - certificering aanvrag

VERLIESWANDEN

I. DAKEN



	Totale oppervlakte	-	Oppervlakte openingen	=	Netto oppervlakte
Dakvlak voor	4,72 m ²		1,11 m ²		3,61 m ²
Dakvlak achter	60,02 m ²		0,00 m ²		60,02 m ²
Dakvlak links	10,86 m ²		1,78 m ²		9,08 m ²
Dakvlak rechts	8,28 m ²		0,00 m ²		8,28 m ²
Platte daken	26,69 m ²		8,00 m ²		18,69 m ²
Zoldervloeren	166,09 m ²		0,00 m ²		166,09 m ²

1. Hellende daken

	Type	Isolatie	Luchtspuw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m ² .K)
Dakvlak voor								
Dak aan de voorkant	Standaard	Onbekend	?	1999 [7]	3,61 m ²	45 °	N	0,51
Dakvlak achter								
Schuin dak Achterkant	Standaard	Onbekend	?	1999 [7]	20,02 m ²	15 °	Z	0,51
Schuin dak Achterkant (PV-installatie)	Standaard	Onbekend	?	1999 [7]	40,00 m ²	15 °	Z	0,51
Dakvlak links								
Toiture Inclinée Façade gauche	Standaard	Onbekend	?	1999 [7]	9,08 m ²	45 °	O	0,51



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Woon eenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2

Coderingsverslag

Dakvlak rechts	Type	Isolatie	Luchtsputw	Vernieuwd in	Netto	Oriëntatie	U (W/m².K)
			?	1999	8,28 m²	45 °	W
5 Toiture inclinée droite (garage)	Standaard	Onbekend	?	1999 7	8,28 m²	45 °	W 0,51

2. Platte daken

	Type	Isolatie	Luchtsputw	Vernieuwd in	Netto	Oriëntatie	U (W/m².K)
			?	2002	16,63 m²		0,55
Plattedak (wintertuin)	Standaard	Onbekend	?	2002 8	16,63 m²		0,55
Openingen	Type	Fabricagejaar	Zonnewering	Oppervlakte	U _w (W/m².K)		
9 koeel	Dubbele beglazing, Kunststof profiel 1 kamer	-	Nee	4,00 m²	3,08		
9 koeel	Dubbele beglazing, Kunststof profiel 1 kamer	-	Nee	4,00 m²	3,08		
Plane1	Standaard	Onbekend	?	1999 7	0,79 m²		0,55
Plane1	Standaard	Onbekend	?	1999 7	0,52 m²		0,55
Plane1	Standaard	Onbekend	?	1999 7	0,75 m²		0,55

3. Zoldervloeren

	Type	Isolatie	Luchtsputw	Vernieuwd in	Netto	Oriëntatie	U (W/m².K)
			?	1999	140,05 m²		0,47
7 Toiture plancher grenier	Standaard	8 cm minerale wol 7	?	1999 7	140,05 m²		0,47
7 Toiture plancher grenier	Standaard	8 cm minerale wol 1	?	1999 7	26,04 m²		0,47



ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2

Coderingsverslag

II. GEVELS



		Totale oppervlakte	-	Oppervlakte openingen	=	Netto oppervlakte
	Voorgevel	105,27 m ²		28,29 m ²		76,98 m ²
	Achtergevel	96,07 m ²		28,93 m ²		67,14 m ²
	Linkergevel	93,04 m ²		12,75 m ²		80,29 m ²
	Rechtergevel	87,79 m ²		1,52 m ²		86,27 m ²

	Type	Isolatie	Luchtspoew	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Omgeving	Oriëntatie	Status	U (W/m ² .K)	
1	Voorgevel 1 : garage	Standaard	Onbekend	Nee	-	16,86 m ²	Buiten	N	Privatief	2,70
	Openingen	Type		Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _w (W/m ² .K)		
5	Kamer Raam	Dubbele beglazing, Houten profiel		-	Nee	+01	3,46 m ²	2,94		
	Deuren	Type		Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _D (W/m ² .K)		
	Garage deur	Ongeïsoleerd niet metaal		-	-	+00	5,21 m ²	4,00		
1	Voorkant (deel 2)	Standaard	Onbekend	Nee	-	59,08 m ²	Buiten	N	Privatief	2,70
	Openingen	Type		Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _w (W/m ² .K)		
5	Kantoor raam	Dubbele beglazing, Houten profiel		-	Ja, ander type	+00	2,82 m ²	2,94		
5	eetkamer raam	Dubbele beglazing, Houten profiel		-	Ja, ander type	+00	2,86 m ²	2,94		
5	woonkamer raam	Dubbele beglazing, Houten profiel		-	Ja, ander type	+00	2,87 m ²	2,94		
	kamer deurraam	Dubbele beglazing (50%), Niet geïsoleerd paneel (50%), Houten profiel		-	Nee	+01	2,15 m ²	2,86		
5	kantoor raam	Dubbele beglazing, Houten profiel		-	Nee	+01	2,90 m ²	2,94		
5	kamer raam 1	Dubbele beglazing, Houten profiel		-	Nee	+01	0,90 m ²	2,94		
5	kamer raam 2	Dubbele beglazing, Houten profiel		-	Nee	+01	1,85 m ²	2,94		
5	kamer raam 3	Dubbele beglazing, Houten profiel		-	Nee	+01	0,90 m ²	2,94		
	Deuren	Type		Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _D (W/m ² .K)		
	ingang deur	Geïsoleerd niet-metaal (25%), Dubbele beglazing (75%)		-	Nee	+00	2,37 m ²	3,11		
1	Face1	Standaard	Onbekend	Nee	-	0,79 m ²	Buiten	N	Privatief	2,70
1	Face3	Houtskelet	Onbekend	?	1999 7	0,12 m ²	Buiten	N	Privatief	0,50
1	Face3	Houtskelet	Onbekend	?	1999 7	0,13 m ²	Buiten	N	Privatief	0,50



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2

Coderingsverslag

		Type	Isolatie	Luchtsputw.	Vervleugd in	Netto oppervlakte	Omgiving	Oriëntatie	Status	U (W/m².K)
1	Achtergevel	Standaard	Onbekend	Nee	-	6,19 m²	Buiten	Z	Privatief	2,70
1	Achternakant (wintertuin)									
6	Openingen	Type		Fabricagejaar		Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _w (W/m².K)	
6	Raam 1 wintertuin	Dubbele beglazing, Houten profiel	1998 4			Nee	+00	2,71 m²	2,94	
5	Raam 1 wintertuin	Dubbele beglazing, Houten profiel	1998 4			Nee	+00	1,75 m²	2,94	
1	Achternakant (badkamer)	Standaard	Onbekend	Nee	-	5,00 m²	Buiten	Z	Privatief	2,70
1	Openingen	Type		Fabricagejaar		Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _w (W/m².K)	
6	Badkamer raam	Dubbele beglazing, Houten profiel	-			Nee	+01	2,11 m²	2,94	
1	Achternakant	Standaard	Onbekend	Nee	-	25,69 m²	Buiten	Z	Privatief	2,70
1	Openingen	Type		Fabricagejaar		Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _w (W/m².K)	
6	woonkamer raam	Dubbele beglazing, Houten profiel	-			Nee	+00	2,06 m²	2,94	
6	eetkamer raam	Dubbele beglazing, Houten profiel	-			Nee	+00	5,18 m²	2,94	
6	kantoor raam	Dubbele beglazing, Houten profiel	-			Nee	+01	3,93 m²	2,94	
6	kamer raam	Dubbele beglazing, Houten profiel	-			Nee	+01	1,59 m²	2,94	
10	kamer raam	Dubbele beglazing (50%), Niet gefsoleerd paneel (50%), Houten profiel	-			Nee	+01	1,75 m²	2,86	
1	Achternakant	Standaard	Onbekend	Nee	-	30,01 m²	Buiten	Z	Privatief	2,70
1	Openingen	Type		Fabricagejaar		Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _w (W/m².K)	
10	keuken raam	Dubbele beglazing HR (U _g = 1,10), Houten profiel	2008 4			Nee	+00	1,59 m²	1,76	
10	keuken raam	Dubbele beglazing HR (U _g = 1,10), Houten profiel	2008 4			Nee	+00	1,57 m²	1,76	
6	badkamer raam	Dubbele beglazing, Houten profiel	-			Nee	+01	1,06 m²	2,94	
6	kamer raam	Dubbele beglazing, Houten profiel	-			Nee	+01	3,63 m²	2,94	
1	Face2	Houtskelet	Onbekend	?	1999 7	0,12 m²	Buiten	Z	Privatief	0,50
1	Face2	Houtskelet	Onbekend	?	1999 7	0,13 m²	Buiten	Z	Privatief	0,50



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2

Coderingsverslag

Linkergevel	Type	Isolatie	Luchtspuw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Omgeving	Oriëntatie	Status	U (W/m².K)
Linkerkant (deel 1 : garage)	Standaard	Onbekend	Nee	-	32,16 m²	Buiten	O	Privatief	2,70
Openingen	Type		Fabricagejaar		Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _w (W/m².K)	
ingangshal raam	Dubbele beglazing, Houten profiel		-		Ja, ander type	+00	2,14 m²	2,94	
hal raam	Dubbele beglazing, Houten profiel		-		Nee	+01	2,09 m²	2,94	
kamer raam	Dubbele beglazing (50%), Niet geïsoleerd metaal (50%), Houten profiel		-		Nee	+01	2,41 m²	2,86	
Deuren	Type		Fabricagejaar		Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _D (W/m².K)	
Ingang deur	Geïsoleerd niet-metaal (25%), Dubbele beglazing (75%)		-		Nee	+00	2,14 m²	3,11	
Linkerkant (deel 2)	Standaard	Onbekend	Nee	-	46,63 m²	Buiten	O	Privatief	2,70
Openingen	Type		Fabricagejaar		Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _w (W/m².K)	
kamer raam	Dubbele beglazing, Houten profiel		-		Nee	+01	2,29 m²	2,94	
Deuren	Type		Fabricagejaar		Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _D (W/m².K)	
Keuken deur	Geïsoleerd niet-metaal (75%), Dubbele beglazing (25%)		1998 (4)		Nee	+00	1,68 m²	3,16	
Face2	Houtskelet	Onbekend	?	1999 (7)	0,24 m²	Buiten	O	Privatief	0,50
Face1	Standaard	Onbekend	Nee	-	0,52 m²	Buiten	O	Privatief	2,70
Face1	Standaard	Onbekend	Nee	-	0,74 m²	Buiten	O	Privatief	2,70
Rechtergevel	Type	Isolatie	Luchtspuw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Omgeving	Oriëntatie	Status	U (W/m².K)
Façade droite (jardin d'hiver)	Standaard	Onbekend	Nee	-	31,19 m²	Buiten	W	Privatief	2,70
Façade droite (salle de bain)	Standaard	Onbekend	Nee	-	7,99 m²	Buiten	W	Privatief	2,70
Façade droite	Standaard	Onbekend	Nee	-	26,94 m²	Buiten	W	Privatief	2,70
Recherkant (bijgebouw)	Standaard	Onbekend	Nee	-	19,91 m²	Buiten	W	Privatief	2,70
Deuren	Type		Fabricagejaar		Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _D (W/m².K)	
Keuken deur	Geïsoleerd niet-metaal (25%), Dubbele beglazing (75%)		-		Nee	+00	1,52 m²	3,11	



BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
GEWEST

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2

Coderingsverslag

1 Face3	Houtskelet	Onbekend	?	1999 7	0,24 m ²	Buiten	W	Privatief	0,50
---------	------------	----------	---	-----------	---------------------	--------	---	-----------	------

III. VLOEREN

Vloer - Etage0	Totale oppervlakte
	195,49 m ²

Vloer - Etage0	Type	Isolatie	Vernieuwd in oppervlakte	Netto oppervlakte	Omgeving	U (W/m ² K)
2 Plancher sur cave	Standaard	Onbekend	-	58,65 m ²	Kelder	1,33
3 Plancher sur sol	Standaard	Onbekend	-	136,84 m ²	Buiten	2,80

TECHNISCHE INSTALLATIES

I. VERWARMING

Verwarmingssysteem	Verwarmingstype	Deel woning
	Individuele centrale verwarming	100 %

Verwarmingssysteem

Generator

1. Ketel

GEN Buderus Logano G215

Brandstof	stookolie	Attest van periodieke controle	aanwezig	10
Technologie	niet-condenserend	Rendement 30% deellast	onbekend	
Fabricagejaar	onbekend	Rookgasrendement	onbekend	
Nominaal vermogen	70,00 kW	5		

Productiesysteem

Alle generatoren buiten het beschermd volume.

Opleveringsattest

afwezig

De warmteopwekking wordt door een buitenvoeler gereguleerd.

Geen buffervat

Emissiesysteem

De verwarmingslichamen zijn van het type radiatoren/convectoren met thermostatische kraan. Er is geen kamerthermostaat aanwezig.

32 m van de leidingen buiten het beschermd volume is niet geïsoleerd.

5 toebehoren buiten het beschermd volume zijn niet geïsoleerd.

De circulatiepomp wordt gereguleerd.



ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240713-0000685257-01-2

Coderingsverslag

II. SANITAIR WARM WATER

	Type installatie	Aangedane lokalen
Installatie SWW	Individuele installatie	Keuken en badkamer

Installatie SWW

Productiesysteem

SWW-productie door voorraadtoestel los van de verwarming.

Brandstof elektriciteit

Opslagsysteem

Ongeloseerd voorraadvat aanwezig.

Volume voorraadvat

> 200 liter

Distributiesysteem

De lengte van de distributieleidingen is tussen 5 en 15 m.

Er is geen distributiekring aanwezig.

III. PV-SYSTEEM



Fotovoltaïsche installatie - PV1

Aantal bedienende EPB-eenheden	1
Oriëntatie	Zuid
Helling	15 °
Oppervlakte	36,60 m²
Soort panelen	Polykristallijn
Piekvermogen	4,950 kWc

11

IV. VENTILATIESYSTEEM



Droge kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
Kamer	Chambres x 4	Nee	
Bureau	Bureau 1er étage	Nee	
Woonkamer	Séjour	Nee	
Bureau	Bureau rez-de-chaussée	Nee	
Vochtige kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
Badkamer	Salle de douche + toilette	Ja	Mechanisch
Badkamer	Salle de bain	Nee	
Badkamer	Salle de bain + toilette	Ja	Mechanisch
Toilet	Toilettes x 2	Nee	
Keuken	Cuisine	Nee	

Het ventilatiesysteem is onvolledig.

