

ACA asbl

Organisme de contrôle agréé Installations domestiques Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare TEL: 065/334 979 FAX: 065/336 629 www.acavzw.be / Info@acavzw.be Dexla: 068-2516997-68

Numéro de TVA: BE 0811 407 869

175001694

Ref: 2016100189

# RAPPORT DE MISE EN SERVICE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE/ CONTRÔLE PERIODIQUE

Données générales	l l			
Lieu du contrôle:	Avenue Victor Gilsoul 9, 1200 WO	LUWE-SAINT-LAMBERT		
Propriétaire:				
Client:				
Type de locaux.	Malson	Distributeur d'énergie: /		
Code EAN ;	541 44			
Installateur	1			
N° TVA:	1	ou n° carte ID: /	Émis à: /	le /
Agent-visiteur:	Khalid Belamin Temsamani			Date du contrôle: 05/10/2016

#### Type de contrôle

Conformément aux exigences (conditions) du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) Type contrôle: Art 271/271bis Controle périodique Info complément: Installation partiellement renouvelée après 01/10/1981 Réinspection à

#### Données générales de l'installation électrique

Tension nominale:	3x230v	Courant nominal max:	40A	Courant nominal se	curité principale:	40,00
Section du câble d'arrivée:	4X10 mm²	- Type:	<b>VVB</b>			
Type d'électrode:	Barre ou piquet de terre	Section:	/ mm²	Conduct, de ler	re: 25 mm²	
Interrupteur différent, général - In:	40 A	- DI :	300 mA	Nombre de pôles:	4	
Interrupteur(s) différentiel(s) général(s	s) extra					
Interrupteur différent, second In:	40 A	- DI :	30 mA	Nombre de pôles:	4	
Interrupteur(s) différentiel(s) secondai	re(s) extra: 1DIFF30MA 40A 4POL	ES				
Nombre de circuits:	20	Nombre de tablea	ux: 2	Tarif:	Bihoraire	

## Mesures et contrôles

The second secon		Plombage du différentiel:	En ordre
Isolement générale: 10 MOhm Test du différe	ntiel; En ordre	Etat du materiel fixe:	En ordre
Test de continuité: En ordre Test de défaul	En ordre	Schémas:	En ordre
Protect, contre les contacts dir.: En ordre		7	

L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE		L'installation doit de nouveau être d avant le:25 ans après date	L'installation doit de nouveau être contrôlée:  avant le:25 ans après date		
NOMBRE	Schéma d'implantation: Oui	L'AGENT-VISITEUR:	Visa du distributeur (art 270)		
D'ANNEXES	Schéma unifilaire: Oul	, V			
	Autres: /	1			

## Visa de l'organisme de contrôle



ACA asbi - Organisme de Controle Agrée Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare TVA BE 0811.407.869 Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29 info@acavzw.be - www.acavzw.be

Le PV de visite doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier. Le Ministre des Affaires économiques, Direction Energie électrique doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

(\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintier en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, fors de la nouvelle visite de contrôle, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Description des circuits	) n
12 DISJ BIP 16A 7 DISJ BIP 20A 1 DISJ TRI 32A	chemic
	v

## **CONSTATATIONS: Remarques**

- A: Pas d'infractions.

- A): Pas d'infactions.
  AD: Le contrôle comprend seulement les parties visibles de l'installation.
  AE: Le bien est meublé au moment du contrôle.
  U1: Les schémas électriques étaient présents au moment de la visite pour le contrôle et ont été vérifiés sur place. Ceux-ci doivent être soumis à nouveau lors de la prochaîne visite de (ré)inspection.

CONSTATATIONS: Infractions	