

## L'INSTALLATION N' EST PAS CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Brussel / Bruxelles, Ruisbroeksesteenweg 75, 1190 BRUSSEL  
T: 02 230 81 82, E: [btv.brussel@btvcontrol.be](mailto:btv.brussel@btvcontrol.be)

Rapport N°: 0545-180328-02\_02 Date du contrôle : 28/03/2018  
Extra date du contrôle

### DONNEES GENERALES:

ADRESSE DE  
L'INSTALLATION :

RUE DE LA SENNE 57B  
1000 BRUXELLES


Visualisation de l'installation

PROPRIETAIRE :

Appartement 1ere étage

Adresse :

arriere  
RUE DE LA SENNE 57B  
1000 BRUXELLES



DEMANDEUR :

Adresse :

RUE DE LA SENNE 57B  
1000 BRUXELLES

INSTALLATEUR :

Adresse :

TVA ou CI :

EAN :

Compteur n°

74909774

Index :

### DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

|                                  |                        |                            |                |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------|
| Type d'installation :            | Vente d'habitation /   | Type des locaux :          | Appartement    |
| Début travaux fondations :       | Avant 01/10/81         | Installation électrique :  | Après 01/10/81 |
| Raccordement tension :           | Mono 230V              | RGIE art. :                | 86             |
| Câble aliment. tableau princ. :  | 2 x 10 mm <sup>2</sup> | Protection raccordement :  | MAX 50 A       |
| Type électrode de terre :        | Piquets                | Inter. gén. : type :       | 4p 63A/300mA   |
| Nombre de tableaux :             | 1                      | Nombre de circuits term. : | 20             |
| Facteurs d'influences externes : |                        | Schéma :                   | TT             |

### CONTROLE:

Visite de contrôle suivant :

RGIE art. 271,

Type de contrôle :

Visite de contrôle

### MESURES:

RA:

52 Ohm

RI tot

20 MOhm