



**AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif**  
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Rayerslaan 80 • 1030 Brussels  
 Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875  
 Safety, quality and environmental services

- AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11  AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11 Code PC Rési.   
 AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11  AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Personnes responsables de l'exécution du travail:

Nom, Prénom: \_\_\_\_\_

N° de TVA: \_\_\_\_\_

ou n° de la carte d'identité: \_\_\_\_\_

Distributeur: \_\_\_\_\_

Compteur: n°: 929 64746 index: 8383,6

Type de comptage:  jour -  bihoraire -  nuit -

RAPPORT n°: PRO275 1730 V11

Membre n°: \_\_\_\_\_

Installation: Nom: \_\_\_\_\_

Adresse: Rue de la Vierge 57  
1050 Bruxelles

Date de visite: 11/01/2008

Propriétaire ou Mandataire: Tél.: \_\_\_\_\_

Nom, Prénom: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Demandeur: \_\_\_\_\_

Type de visite:  270  271  276 RGIE Nature de l'installation:  Nouvelle  Extension  Modifi.  Existante  Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du:  RGIE: art.  86  87  88  95  RGPT

Installation conçue pour la tension de 3x230 V, AC, Protection branchement: 9 A Type: \_\_\_\_\_

Description du branchement: \_\_\_\_\_ Type câble: \_\_\_\_\_ Section: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup>

Alimentation tableau principal: 6 x 10 mm<sup>2</sup> Nbre de tableaux: \_\_\_\_\_ Nombre de circuits terminaux: \_\_\_\_\_

Type de prise de terre: parquet Résistance de dispersion: 24 Ohms Isolement général: 10 M Ohms

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION**

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>Def Br 40A 300mA</u>	
<u>10mA sélectif</u>	
<u>mon 60A</u>	

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Overst

Le différentiel général était - a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 11/01/2008 ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:  
 LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.  
 L'INSTALLATION - ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)**

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le \_\_\_\_\_

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: 8, 9

VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général  
 Nom, N° Agent, Signature